## **AudaFusion Modul Bosch-Diagnose**

Kundendokumentation



**AUTOonline** 

#### Einleitung

- Mit dem neuen Modul Bosch-Diagnose bekommen Sie als Anwender ein Werkzeug zur Hand um Daten zwischen den Systemen AudaFusion und Bosch ESI[tronic]
   2.0 schnell, einfach und fallbezogen austauschen zu können.
- Im Folgenden werden Ihnen mögliche Arbeitsabläufe und dazugehörige Zwischenschritte genau erklärt.





## Bestandteile der Schnittstelle





#### Übersicht

Die Schnittstelle zwischen AudaFusion und der Bosch Fahrzeugdiagnoselösung besteht aus folgenden Bestandteilen:

- AudaFusion Modul Bosch-Diagnose
- ESI[tronic] 2.0 Diagnosesoftware
- Bosch CoWo als Schnittstelle zwischen den o.g. Produkten



Sobald das Modul Bosch-Diagnose in AudaFusion freigeschalten wurde, wird Ihnen die entsprechende Maske in der Auftragsbearbeitung angezeigt:

	Eabrzoughalter	Poto Par Doscit	Fabrzoug		
Haftpflichtschaden (1)	Adress-Art	Anrede	Hersteller		
Jbersicht	Name 1-3		Haupttyp		
Schaden / Besichtigung	Nume 1-0		Hadpityp		
Fahrzeughalter / RepFirma			Untertyp		
Beteiligte			Amtl. Kennz.	Baujahr	
Identifikation	Straße		Leistung	Hubraum	
Bosch-Diagnose	Land / PLZ / Ort				
<ul> <li>Fahrzeugdaten, erweitert</li> </ul>					
* Kalkulation	Daten zum Bo	osch Connected Workshop-Server übertragen		Daten vom Bosch Connected Workshop-Server abhole	n
* Bewertung	Arbeitskarten				^
Ergebnisse					
* Fotos					
* Restwert					
* Dokumente					
* Rech 1					
					~
	ng 🗵				
organgsübersicht 🛛 💌 Auftragsbearbeitu					Pen inaktiv 🗇
rgangsübersicht 🗷 <mark>Auftragsbearbeitu</mark> Module 📲					
rgangsübersicht 💌 <mark>Auftragsbearbeitu</mark> Module 🖼					

Im Optionsdialog der Bosch-Diagnose werden durch den AXAO-Support die Zugangsdaten zum Bosch CoWo benutzerabhängig hinterlegt. Weiterhin kann hier die Formatierung des automatisch erzeugten Textbausteins angepasst werden.

udaFusion Auftragsbearbeitung				? _ =	×
ogrammeinstellungen				2	×
Aodule Programm	Einstellungen				
- Alloemeine Einstellungen	Beputzerouewebl	Conversingtellungen			-
- Kalender	Anwender	Servereinstenungen			
Auftragsbearbeitung		Server:	localhost		
- Allgemeine Einstellungen		Port	59487		
Textverarbeitung					
Adressverwaltung		Servername:	cowo		
- E-Mail-Versand		Dessurerd			
<ul> <li>Rechnungsprüfung</li> </ul>		Password.			
L Bosch-Diagnose					-
Datenim-, -export		rextbaustein			
Debitoren		Textbaustein-Art:	V		
Kalkulation, Bewertung					
Schadoppotzo		Schriftart	Апа	•	
Schadenneize					
					그
				ОК	F
Module 📟 —				Pop-ipal/tiv	-
Module				Pen Inakuv <	~
				Audatox	
				Auualex	AUIUONLINE

Die Bosch ESI[tronic] 2.0 ist eine leistungsfähige und weitverbreitete Software zur herstellerunabhängigen Fahrzeugdiagnose.

ESI[tronic] 2.0												DE	EMO 📑	- • ×	
Eahrzeu	uginfo	Diagnose			rüstuna	_									
Fahrzeugidenti	ifikation	Diagnood			ruotung	_									
Bezeichnung	KBA-Schlüssel(D	0) VIN Identifikation	Letzte 30 Fa	hrzeuge	RB- Sch	lüssel Typs	chein-Nr.(CH)	Type-Mine/Cnit-	Nr.(F) Kentel	kenplaat(NL)	Nummerskylt(	S) Reg. nun	nmer(N)		
Land	Alle		-	Mada											
Fahrzeugart	PKW		•	- Mode	eiireine										
Antriebsart	Diesel			Тур					-						
Marke				Mot.k	kennz.				-						
						Such	en								
RB- Schlüssel	Тур	Internes Mod	lell I	Liter	kW E	Baujahr		Mot.kennz.						^	
												lator	,		
											Aut	Idlex		AU	TOonli

Die Software Bosch Connected Workshop ist das Bindeglied zwischen AudaFusion und der ESI[tronic] 2.0. Zur Übersichtlichkeit und für einen besseren Übergang zwischen den einzelnen Applikationen wird Bosch CoWo als schmale Leiste am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.





# Beginn des Diagnoseprozesses in AudaFusion



**AUTOonline** 

Folgende Angaben sind notwendig um den Diagnoseprozess in AudaFusion zu beginnen:

- Identifiziertes Fahrzeug (z.B. per VIN-Abfrage)
- Fahrzeughalteradresse
- Kennzeichen





Wurden alle Angaben erfasst, können Sie diese Eingaben noch einmal auf der Maske Bosch-Diagnose überprüfen, bevor Sie die Übergabe an Bosch CoWo starten.

Hartpriichtschaden (1) 🔤	Adress-Art	Privat	Anrede Herr	Hersteller	01	BMW			
chaden / Besichtigung	Name 1-3	Manfred Muster	mann	Haupttyp	48	5er			
ahrzeughalter / RepFirma				Unt	12	525d Tourin	g Aut.		
eteiligte				Amtl. Kennz.	TE-S	тз	Baujahr		
entifikation	Straße	Mustergasse 13		Leistung	150		Hubraum	2993	
osch-Diagnose	Land / PLZ / Ort	0123	4 Musterstadt						
Fahrzeugdaten, erweitert									
Kalkulation	Daten zum	Bosch Connected	Workshop-Server übertragen		Dat	ten vom Bosch	Connected Works	hop-Server abholen	
Bewertung	Arbeitskarten								•
gebnisse									
otos									
Restwert									
Restwert Dokumente									
Restwert Dokumente Rech 1									
Restwert Dokumente Rech 1									
kestwert Dokumente Rech 1									
Restwert Dokumente Rech 1									
bestwert bokumente tech 1									
Rech 1									
Restwert Dokumente Rech 1									
Restwert Dokumente Rech 1									4
Restwert Dokumente Rech 1 gangsübersicht (x Auftragsbearbeitung	×								•

Mit Klick auf den Button "Daten zum Bosch Connected Workshop-Server übergeben" starten Sie die Übergabe an Bosch CoWo.

Haftpflichtschaden (1)	Fahrzeughalter			Fahrzeug					
Übersicht	Adress-Art	Privat	Anrede Herr	Hersteller	01	BMW			
Schaden / Besichtigung	Name 1-3	Manfred Musterman	n	Haupttyp	48	5er			
Fahrzeughalter / RepFirma				Untertyp	12	525d Tour	ing Aut.		
Beteiligte				Amtl. Kennz.	TE-S	ST 3	Baujahr		
dentifikation	Straße	Mustergasse 13		Leistung	150		Hubraum	2993	
Bosch-Diagnose	Land / PLZ / Ort	01234	Musterstadt						
Fahrzeugdaten, erweitert									
Kalkulation	Daten zum	Bosch Connected Wor	kshop-Server übertragen		Da	aten vom Bos	ch Connected Work	shop-Server abholen	
Bewertung	Arbeitskarten								
Ergebnisse									
Fotos									
: Fotos : Restwert									
Fotos Restwert Dokumente									
Fotos Restwert Dokumente Rech 1									
Fotos Restwert Dokumente Rech 1									
Fotos Restwert Dokumente Rech 1									
Fotos Restwert Dokumente Rech 1									
Fotos Restwert Dokumente Rech 1		1							
Fotos Restwert Dokumente Rech 1		1							
Fotos Restwert Dokumente Rech 1									
Fotos Restwert Dokumente Rech 1									×
Fotos Restwert Dokumente Rech 1 gangsübersicht 💌 Auftragsbearbeitur	ng ×								v

Nachdem Sie diesem Prozessschritt ausgeführt haben, sind alle Vorbereitungen in AudaFusion abgeschlossen. Die Daten sind in Form einer Arbeitskarte zusammengefasst und jetzt in der Bosch CoWo Leiste auswählbar.



Auf der Arbeitskarte finden Sie neben Ihrer Auftragsnummer und dem Kennzeichen auch Angaben zum Fahrzeughalter und Fahrzeug. Nachdem Sie die entsprechende Arbeitskarte ausgewählt haben, beginnen Sie mit Klick auf den grünen Button "Start" die



Falls nicht bereits geöffnet startet die ESI[tronic] 2.0 automatisch. Das im AudaFusion identifizierte Fahrzeug ist dann bereits vorausgewählt und mit Klick auf den Button "Diagnose" starten Sie das initiale Auslesen des Fehlerspeichers des Fahrzeugs.



Nachdem alle Steuergeräte ausgelesen wurden, können Sie das Ergebnis mit Klick auf "Speichern" im Diagnosebericht speichern. Es werden generell nur die Daten in den Diagnosebericht übernommen, **welche Sie explizit gespeichert haben**.

Start V Mustermann, Manfred	Fahrzeug BMW 525 d Touring	Aufgaben und Protokolle 1 aktiv	Arbeitskarte TE-ST 3 (117/00018)	Historie A Benutzer Kein Benut Sprache DE 📀 🍞 🕞 BOSCH	
ESI(tronic) 2.0		-		- 0 ×	
BOSCH BMW 1137 / BMW / 525 d Touring / F 11 / 3.0 / 150.0 kW / 0	9/2010 - 08/2011 / N57 D30A			DEMO ? 🖶 🖃*	
Eahrzeuginfo		tung			
icherstellen, dass Zündung eingeschaltet ist				12.5 V	
Systemübersicht <u>R</u> eparatur Service Aufgaben					
Suchergebnis 01.11.17 13:55				Fehleranzahl	
Motorsteuerung				A	
Motorsteuerung				0	
Motorsteuerung 2					
Motorsteuerung				0	
EKP-Steuerung					
Kraftstoffversorgung				0	
Elektroantrieb					
Elektroantrieb				0	
Elektroantrieb				0	
Elektroantriebsstrg. PCU				0	
Abgasnachbehandlung				_	
Reduktionsmit.Dosiersystem				0	
Reichweitenverlängerung					
Reichweitenverlängerer				U	
HV-Batteriemanagement					
HV-Batterie				U	
HV-Batterie Ladesteuerung					
HV-Batterie Ladesteuerung				0	
AV-Batterie Ladesteuerung				U	
ADD				0	
Enertetellbromen				U	
Feststellbromse				0	
/ 1 684 465 755				U V	
Diagnose-Buchse <sup>F4</sup> Speichern <sup>F3</sup>		Fehler Details		Direktanwahl <sup>72</sup>	
				Audatex	<b>AUTOon</b>

Anschließend haben Sie die Möglichkeit bei z.B. defekten Steuergeräten über die Direktanwahl in eine Tiefenprüfung einzusteigen. Mit Klick auf den grauen Pfeil am oberen Bildschirmrand beenden Sie die Arbeiten in der ESI[tronic] 2.0.

Start V Mustermann, Manfred	Fahrzeug BMW 525 d Touring	Aufgaben und Protokolle 1 aktiv	Arbeitskarte TE-ST 3 (117/00018)	Historie A Benutzer Sprache DE SPRACH	
ESI(tronic) 2.0				- 0 ×	
BOSCH BMW 1137 / BMW / 525 d Touring / F 11 / 3.0 / 150.0 kW / 09/20	010 - 08/2011 / N57 D30A			DEMO ? 🚍 🖃*	
Eahrzeuginfo	🔲 Ausrüstu	ing			
Sicherstellen, dass Zündung eingeschaltet ist	_			12.5 V	
Systemübersicht Reparatur Service Aufgaben					
Suchargebnis 01 11 17 13:55				Febleranzahl	
Motorsteuerung				r emeralizati	
Motorsteuerung				0	
Motorsteuerung 2					
Motorsteuerung				0	
EKP-Steuerung					
Kraftstoffversorgung				0	
Elektroantrieb					
Elektroantrieb				0	
Elektroantrieb				0	
Elektroantriebsstrg. PCU				0	
Abgasnachbehandlung					
Reduktionsmit.Dosiersystem				0	
Reichweitenverlängerung					
Reichweitenverlängerer				0	
HV-Batteriemanagement					
HV-Batterie				0	
HV-Batterie Ladesteuerung					
HV-Batterie Ladesteuerung				0	
HV-Batterie Ladesteuerung				0	
ABS					
Bremsensteuergerät				0	
Feststellbremse					
Feststellbremse				0 ~	
1 684 465 755			-		
Diagnose-Buchse <sup>F4</sup> Speichern <sup>F3</sup>		Fehler Details	5	Direktanwahl F2	
					-
				Audatex	<b>AUTOonli</b>

Nachdem die Arbeiten in der ESI[tronic] 2.0 beendet wurden, werden Daten inkl. Diagnosebericht automatisch an Bosch CoWo übergeben. Im Anschluss daran muss die Arbeitskarte noch abgeschlossen werden.

Start Vande Mustermann, Manfred	F	ahrzeug BMW 525 d Touring	Aufgaben und Pr 1 fertig	rotokolle		Arbeitskarte TE-ST 3 (117/00018)	Historie A	Benutzer Kein Benut	DE	BOSCH	
udaFusion Auftragsbearbeitung ei Module Rearbeiten Dokument Hilfe						Aktive Arbeitskarte				o x	
	/ 🔓 🗈 🧉	) 📻 🚺 🝙								x	
Neu Suchen Ār	ndern Sperre Notizen Korr	nm Foto AM Bosch				Status: Offen		Kunde:	Mustermann, Manfred		
Haftpflichtschaden (1) 🍡 🍃	Fahrzeughalter				Fahrzeug	Erstellt: 01.11.2017, 13:31 (117/00018)	, Auftragssystem	Fahrzeug: Kennzeichen:	BMW 525 d Touring TE-ST 3		
Ibersicht	Adress-Art	Privat	Anrede	Herr	Herstelle	r		Aufgaben:	1 fertig		
:haden / Besichtigung	Name 1-3	Manfred Mustermann			Haupttyp	Kommentar eingeben					
ahrzeughalter / RepFirma					Untertyp						
eteiligte					Amtl. Ker	n					
lentifikation	Straße	Mustergasse 13			Leistung						
osch-Diagnose	Land / PLZ / Ort	01234	Musterstadt								
Fahrzeugdaten, erweitert						-				$\odot$	
Kalkulation	Daten zur	n Bosch Connected Work	shop-Server übe	ertragen		-					
Bewertung	Arbeitskarten					Was sind Arbeitskarten? Wa finde is	h besteheede Arbeit	iekarten?			
gebnisse	Auftrag	Isnummer: 117/0	00018	Erstellt an	n: 01.11						
Fotos		Aufgaben	Bilder			Abbrechen D	rucken Arbei	itskarte fertigste	llen Bilder Überneh	imen	
Restwert											
Dokumente											
Rech 1											
										~	
gangsübersicht 💌 Auftragsbearbeitung	×								Den	in-lative of	
gangsübersicht 🗷 Auftragsbearbeitung Module 🖼	×			Feedback from Pilot: Excepti	ion in terms of value	with 3 decimal			Pen	inaktiv 🛷	
gangsübersicht 🗷 Auftragsbearbeitung Module 📲	×		-	Feedback from Pilot: Excepti	ion in terms of value	with 3 decimal		-	Pen	inaktiv 🍲	
gangsübersicht 💌 <mark>Auftragsbeerbeitung</mark> Module 🗳	×			Feedback from Pilot: Excepti	ion in terms of value	with 3 decimal		•	Audate	inaktiv 🛷	AUTO <mark>onli</mark> r

Wurde die Arbeitskarte abgeschlossen kann der Diagnosebericht in AudaFusion über den Button "Daten vom Connected Workshop-Server abholen" importiert werden. Nach Abschluss des Imports können Sie den Diagnosebericht unter "Aufgaben" einsehen.

Haftpflichtschaden (1)	Fahrzeughalter	Privat	Apred	Herr		Fahrzeug	01	BMW				
Übersicht	Adress-Art	Manfred Mus	Aned	i ileii		Hersteller	40	5 er				
Schaden / Besichtigung	Name 1-3	Manifed Mus	stermann			Haupttyp	40	561				
Fahrzeughalter / RepFirma						Untertyp	12	525d Touring	Aut.			
Beteiligte						Amtl. Kennz.	TE-S	Т 3	Baujahr			
dentifikation	Straße	Mustergasse	13			Leistung	150		Hubraum	2993		
iosch-Diaghose	Land / PLZ / Ort	01	1234 Musters	adt								
Fahrzeugdaten, erweitert	Deter	m Beach Connect	ted Werkshap Oracia	Übertregen				an yem Barah	Connected Minde	ahan Canvar abhairr		
• Kalkulation	Daten zu	m Bosch Conhect	ied worksnop-Server	upertragen					Connected Work:	snop-server apholen		
Frankrisco	Arbeitskarten	anummor:	117/00019		Erotollt.cm	01 11 2017 11	0.24.50			km	^	
Ligebrilisse	Multia Autor	ysnunner.	117/00018		Erstein am.	01.11.2017 13	0.01.02			KII		
Potos		Aufgaben										
• Dokumente												
Porch 1												
											~	
	×				_		_					
rgangsübersicht X Auftragsbearbeitung											Pen inaktiv 🛷	
rgangsübersicht 💌 <mark>Auftragsbearbeitung</mark> Module 🍳				Feedback	from Pilot: Exception	in terms of value with 3 decim	al				, en marter	

Weiterhin wird der Diagnosebericht auch unter Zusätzliche Dokumente abgelegt. Bei jedem Import wird zusätzlich auch automatisch ein Textbaustein erstellt, welcher ausgewählte Daten aus dem Diagnosebericht enthält und im Gutachten verwendet werden kann.



### Beginn des Diagnoseprozesses in Bosch CoWo



AUTOonline

- Der Diagnoseprozess kann in AudaFusion begonnen werden, muss aber nicht.
- Für diesen Fall bietet Ihnen Bosch CoWo die Möglichkeit alle notwendigen Informationen für eine Fahrzeugdiagnose in der ESI[tronic] 2.0 zu erfassen.
- Nach Abschluss aller Arbeiten kann der Diagnosebericht in einen bestehenden oder neuen AudaFusion Vorgang importiert werden.



Unter der Registerkarte "Kunde" muss mit Klick auf den Button "Anlegen" zunächst die Fahrzeughalteradresse angelegt werden.

🕲 Start 🗸	Kunde bitte wählen			Fahrzeug bitte wählen	Aufgaben und Prote bitte wählen	okolle	Arbeitskarte Details	Historie keine	A Benutzer Kein Benut	Sprache DE	8	$\Theta$	BOSCH
	<b>Kunde wähle</b> Die Kundendat	er anlegen lassen sich im Anse	chluss bearbeiten.										
	Kunden				he								
	Firma/Name	Straße	Ort	Telefon	Kommentar								
	Mustermann, Man	Mustergasse 13	Musterstadt										
													Alter
													- 10 March
	Auswahl zurück	setzen	1	Löschen 🕂 Anleg	en Bearbeiten								
	Abbrechen			1	Übernehmen					-			
	Abbreatter												



Über "Fahrzeug anlegen" haben Sie die Möglichkeit sowohl über die VIN als auch den Bosch Suchbaum ein Fahrzeug zu identifizieren. Weiterhin können Sie auch Kennzeichen, Kilometerstand und VIN erfassen. Diese Daten werden dann später in AudaFusion übernommen.

Start 🗸 Kunde bitte wählen	Fahrzeug bitte wählen	Aufgaben und Protokolle bitte wählen	Arbeitskarte Details	Historie keine A Benutzer Sprache Kein Benut DE	🕴 📀 🕢 BOSCH
	Daten für neues Fahr Fahrzeus identifizierer	<b>zeug eingeben</b> 1 und Kennzeichen oder FIN eingeben, um da:	s Fahrzeug später schnell zu finden		
	Kennzeichen:	Kilom	neterstand:		
	FIN:	-40			
	Fahrzeugidentifikation		Vereinigtes Königreich 🔻		
	PKW, LKW 🔻	Suche in Bezeichnung, FIN	C Tipps zur Suche		
		z.B. "vw golf 5 1.9"			
	Marke bitte wählen	✓ Modell bitte wählen	Typ bitte wählen		
	<b>Baujahr</b> bitte wählen	Hersteller internes Modell     pitte wählen	Motorkennzeichnung bitte wählen		
	Antriebsart bitte wählen	▼ Leistung bitte wählen ▼	Hubraum bitte wählen		
	Zurück zur Fahrzeugausw	Alles zurücksetzen			
	Abbrechen		Übernehmen		
				Audatev	AUTOon
				Audatex	

Zuletzt müssen Sie nur noch unter Aufgaben und Protokolle die Steuergerätediagnose auswählen und mit Klick "Start" die ESI[tronic] 2.0 starten.





Falls nicht bereits geöffnet startet die ESI[tronic] 2.0 automatisch. Das identifizierte Fahrzeug ist dann bereits vorausgewählt und mit Klick auf den Button "Diagnose" starten Sie das initiale Auslesen des Fehlerspeichers des Fahrzeugs.

🖲 Sta <u>rt</u>	Kunde Mustermann, Manfred	Fahrzeu BMW 5	525 d Touring	Aufgaben und Protokolle 1 aktiv	Arbeitskarte TE-ST 3 (117/00018)	Historie keine A Benutzer Kein Benut	DE Sprache	BOSCH	
ESI[tronic] 2.0	_							- 0 ×	
BOSCH	BMW 1137 / BMW / 525 d Touring / F 11	/ 3.0 / 150.0 kW / 09/2010 - 08/2011	1 / N57 D30A				DEMO	? 🖶 🖃	
Eahrzeu	uginfo 🥑 Diag	gnose	Ausrüstung	g					
Fahrzeugident	tifikation								
<u>B</u> ezeichnung	KBA-Schlüssel(D) <u>V</u> IN Ider	nti tion Letzte 30 F	ahrzeuge <u>R</u> B- Sc	hlüssel <u>T</u> ypschein-Nr.(CH)	) Type-Mine/Cnit-Nr.(F) Kentekenpl	laat(NL) Nu <u>m</u> merskylt(S)	Reg. nummer(N)		
Land	Alle	1	-	5 (F 11) Touring					
Fabrzeugart	PKW		Modellreihe	09/2010 - 08/2011	¥.				
ranizeugan			Тур	525 d Touring	-				
Antriebsart	Diesel	3	Mat kanna	NE7 D204					
Marke	BMW		Wiot. Kennz.	NJ7 DJUA					
				Suchen 1/	1				
RB- Schlüssel	Typ In	ternes Modell	Liter kW	Baujahr	Mot.kennz.				
BMW1137	525 d Touring F		3.0 150.0	09/2010 - 08/2011	N57 D30A				
c									
						-	Audat	ex	AUTOonlin

Nachdem alle Steuergeräte ausgelesen wurden, können Sie das Ergebnis mit Klick auf "Speichern" im Diagnosebericht speichern. Es werden generell nur die Daten in den Diagnosebericht übernommen, **welche Sie explizit gespeichert haben**.

Start	Fahrzeug BMW 525 d Touring	Aufgaben und Protokolle 1 aktiv	Arbeitskarte TE-ST 3 (117/00018)	Historie A Benutzer Sprache O O BOSCH	
ESI[tronic] 2.0				- 0 ×	
BOSCH BMW 1137 / BMW / 525 d Touring / F 11 / 3.0 / 150.0 KW / 09/	2010 - 08/2011 / N57 D30A			DEMO 🕐 🖶 🖃	
Eahrzeuginfo	🛄 Ausrüst	tung			
icherstellen, dass Zündung eingeschaltet ist				12.5 V	
Systemübersicht Reparatur Service Aufgaben					
uchergebnis 01.11.17 13:55				Fehleranzahl	
Motorsteuerung				^	
Motorsteuerung				0	
Motorsteuerung 2					
Motorsteuerung				0	
EKP-Steuerung					
Kraftstoffversorgung				0	
Elektroantrieb					
Elektroantrieb				0	
Elektroantrieb				0	
Elektroantriebsstrg. PCU				0	
Abgasnachbehandlung					
Reduktionsmit.Dosiersystem				0	
Reichweitenverlängerung					
Reichweitenverlängerer				0	
HV-Batteriemanagement					
HV-Batterie				0	
HV-Batterie Ladesteuerung					
HV-Batterie Ladesteuerung				0	
HV-Batterie Ladesteuerung				0	
ABS					
Bremsensteuergerät				0	
Feststellbremse					
Feststellbremse				0 ~	
1 684 465 755	_				
Diagnose-Buchse F4 Speichern F3		Fehler Details		Direktanwahl <sup>72</sup>	
				Audatex	AUTOonlir

Anschließend haben Sie die Möglichkeit bei z.B. defekten Steuergeräten über die Direktanwahl in eine Tiefenprüfung einzusteigen oder mit Klick auf den grauen Pfeil am oberen Bildschirmrand die Arbeiten in der ESI[tronic] 2.0 zu beenden.

Start V Mustermann, Manfred	Fahrzeug BMW 525 d Touring	Aufgaben und Protokolle 1 aktiv	Arbeitskarte TE-ST 3 (117/00018)	Historie A Benutzer Keine Benut Sprache DE	
ESI(tronic) 2.0 BOSCH BMW 1137 / BMW / 525 d Touring / F 11 / 3.0 / 150.0 kW / 05	9/2010 - 08/2011 / N57 D30A 🛛				
Eahrzeuginfo	🛄 Ausrüst	ung			
icherstellen, dass Zündung eingeschaltet ist				12.5 V	
Systemübersicht Reparatur Service Aufgaben					
Suchergebnis 01.11.17 13:55				Fehleranzahl	
Motorsteuerung				^	
Motorsteuerung				0	
Motorsteuerung 2					
Motorsteuerung				0	
EKP-Steuerung					
Kraftstoffversorgung				0	
Elektroantrieb					
Elektroantrieb				0	
Elektroantrieb				0	
Elektroantriebsstrg. PCU				0	
Abgasnachbehandlung					
Reduktionsmit.Dosiersystem				0	
Reichweitenverlängerung					
Reichweitenverlängerer				0	
HV-Batteriemanagement					
HV-Batterie				0	
HV-Batterie Ladesteuerung					
HV-Batterie Ladesteuerung				0	
HV-Batterie Ladesteuerung				0	
ABS					
Bremsensteuergerät				U	
Feststellbremse				0	
reststellbremse				Ŭ v	
Diagnose-Buchse <sup>F4</sup> Speichern <sup>F3</sup>		Fehler Details		Direktanwahl	
				Audatex	<b>AUTOonl</b>

Sie haben nun die Möglichkeit den Diagnosebericht über den Toolbar-Button "Bosch" in einen bestehenden oder neuen Vorgang zu importieren.

te Model Esteteten Dokumen Hife Neu Suction 117/00019 Haftpflichtschaden (1) Charlen / Besichtigung Fahrzeughalter / RepFirma Beteiligte Identifikation Bosch-Diagnose • Fahrzeugdaten, erweitert • kalkulation • Restwert • Dokumente • Rech 1 Strange Subersicht Auftragsbearbeitung	Image: Specific Vectors       Image: Specific Vectors <th>eparaturauffrag</th> <th>Vorgangsdaten Vorgangsart Tag der Beauftragung Sachverständiger Dokumentdatum Merkmal AG VE FH Beauftragung von SSH-Auftrag Ergebnisse Rep-Kosten (fehlen WB-Wert (feht) / Re</th> <th>Haftpflichtschaden 01.11.2017 - SV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</th> <th>Erfasst am Erfasst durch Frist V</th> <th>01.11.2017 14:53 SV G-Nr-Zusatz Satkualtion Zustandsbericht Bewertung Marktwert Minderwert Restwert Totalschaden Rechnung Schadennetz</th> <th></th>	eparaturauffrag	Vorgangsdaten Vorgangsart Tag der Beauftragung Sachverständiger Dokumentdatum Merkmal AG VE FH Beauftragung von SSH-Auftrag Ergebnisse Rep-Kosten (fehlen WB-Wert (feht) / Re	Haftpflichtschaden 01.11.2017 - SV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Erfasst am Erfasst durch Frist V	01.11.2017 14:53 SV G-Nr-Zusatz Satkualtion Zustandsbericht Bewertung Marktwert Minderwert Restwert Totalschaden Rechnung Schadennetz	
					A	udatex	<b>AUTOonlir</b>

Nach Klick auf den Toolbar-Button "Bosch" stehen Ihnen verschiedene Suchkriterien zur Auswahl um das Fahrzeug zu finden. Wählen Sie anschließend den Datensatz aus und klicken Sie auf "Importieren" um die Daten in den Vorgang zu übernehmen



Nach Abschluss des Imports können Sie den Diagnosebericht unter "Aufgaben" einsehen.

Hartpflichtschaden (1) Übersicht	Adress-Art	Privat	Anrede	Herr	Hersteller	01	BMW				
Schaden / Besichtigung	Name 1-3	Manfred Mustermann			Haupttyp	48	5er				
Fahrzeughalter / RepFirma					Untertyp	12	525d Tourir	ng Aut.			
Beteiligte					Amtl. Kennz.	TE-S	Т 3	Baujahr			
Identifikation	Straße	Mustergasse 13			Leistung	150		Hubraum	2993		
Bosch-Diagnose	Land / PLZ / Ort	01234	Musterstadt								
<ul> <li>Fahrzeugdaten, erweitert</li> </ul>											
Kalkulation	Daten zu	m Bosch Connected Works	nop-Server über	tragen		Da	ten vom Bosc	ch Connected Work	shop-Server abholen		
Bewertung	Arbeitskarten										
Ergebnisse	Auftra	gsnummer: 117/00	0018	Erstellt an	n: 01.11.2017 1	3:31:52			km	^	
Fotos		Aufgaben	Bilder								
• Restwert											
Dokumente											
= Rech 1											
irqanqsübersicht 🏾 💌 Auffragsbearbeitun	10 ×									v	
rgangsübersicht <mark>≥</mark> Auffragsbearbeitun Module <b>1</b> 0	ıg x									v Pen inaktiv ≪	
ngangsübersicht 💌 <mark>Auffragsbearbeitun</mark> Module 🖳	ig k			Feedback from Pilot: Excepti	on in terms of value with 3 decir	Tal				v Pen inaktiv ↔	

Weiterhin wird der Diagnosebericht auch unter Zusätzliche Dokumente abgelegt. Bei jedem Import wird zusätzlich auch automatisch ein Textbaustein erstellt, welcher ausgewählte Daten aus dem Diagnosebericht enthält und im Gutachten verwendet werden kann.



## **Weitere Informationen**



**AUTOonline** 

- Sollten technische Probleme mit dem Modul Bosch-Diagnose, dem OBD-Adapter KTS 560 oder der Bosch Software auftreten, wenden Sie sich bitte mit Angabe Ihrer Kundennummer an die Kollegen aus dem Support für Sachverständige und Versicherungen.
  - +49 (0) 30 209691 399
  - svvs-hotline@ax-ao.de
  - <u>http://audatexportal.force.com/</u>
- Bei fachlichen Fragen rund um das Thema Fahrzeugdiagnose wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Kundennummer an die Kollegen der ESI Serviceline.
  - +49 (0) 9001 374 876

